

År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
20/21	balkong	funktionsbesiktning	51 000,00 kr
	fönster aluminiumbeklädda	genomgång av fönster ev byte av tätninglist	500,00 kr
	balkongdörr	genomgång av dörrar ev byte av tätninglist	500,00 kr
	badrumsfönster	målning av fönster	10 000,00 kr
	spillvattenledning	spolning och filmning	102 000,00 kr
	Asfaltering ink komplettering kantsten	omläggning edter sättning	75 000,00 kr
	taksäkerhet	besiktning av taksäkerhet	50 000,00 kr
		summa	289 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
21/22	Träddäck och utemöbler	underhåll	2 000,00 kr
	stengång	omläggning av stenstig mellan 20 och 22	30 000,00 kr
		Summa	32 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
22/23	trapphusportar	underhåll, ytbehandling, smörjning	36 000,00 kr
	El	besiktning av ledningar	50 000,00 kr
		Summa	86 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
23/24	Handledar (trappräcke)	skrapa och måla	54 000,00 kr

	trädäck och utemöbler	underhåll	2 000,00 kr
		Summa	56 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
24/25	Plåtfasad	tvättning	210 000,00 kr
	besiktiga expantionskärlet (görs var fjärde år)	besiktning	6 000,00 kr
		Summa	216 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
25/26	sockelmur	putsning och lagning	150 000,00 kr
	trädäck och utemöbler	underhåll	2 000,00 kr
		Summa	152 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
25/26	pumpar och exansionskärl	byte och underhåll	75 000,00 kr
	hampling av träd		20 000,00 kr
		Summa	95 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
26/27	trädäck och utemöbler	underhåll	2 000,00 kr
	stengång	lägga om stengången mellan 20/22	30 000,00 kr

		Summa	32 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
26/27	Portar	smörjning, underhåll	36 000,00 kr
	källare	målning där det behövs	70 000,00 kr
	besiktiga expantionskärlet (görs var fjärde år)	besiktning	6 000,00 kr
		Summa	112 000,00 kr
År	fastighetsdel	åtgärd	kostnad
27/28	Portar	smörjning, underhåll	36 000,00 kr
	källare	målning där det behövs	70 000,00 kr
		Summa	106 000,00 kr
		Totalt	1 176 000,00 kr